


COMUNE DI SIRACUSA
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA

(LEGGE N. 7/2011/ALM DEL 8/8/11)

PROGETTISTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE PACHIANO (coordinatore) DOT. ARCH. GIUGLIAMO ORLANDI DOT. ING. ANGELO TAMBURINI DOT. ARCH. GIUSEPPE VINCI	
COLLABORATORE GENERALE	DOT. ARCH. GIOVANNA RECCHIA	VEZI
CONSULENTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE DAIO DOT. ARCH. LUIGI GURGIO DOT. ARCH. RAIMONDO GARDINA PROF. ARCH. NUMERICO RICARDE	REGIONE SICILIANA Ufficio di territorio e dell'Ambiente Via S. Maria Maddalena, 10 - 96100 Siracusa Tel. 0931/241111 - Fax 0931/241112 E-mail: uff.territo@regione.sicilia.it
COMISSEI DELLA COMMISSIONE SVANT. 4	DOT. CLAUDIA GIUSTELLA DOT. ARCH. LUCA SALANO	
COLLABORATORI	DOT. ING. ROBERTO DE BENEDECTIS DOT. ING. AROBINO DE FRANCISCI GEOM. ANTONIO GENARDO DOT. ING. GIUSEPPINA IERONIMI GEOM. SALVATORE ORLANDI DOT. ARCH. ANTONIO SIERICO DOT. ING. CARMELO RUSSO GEOM. LUCIANO SACCO DOT. ARCH. GIUSEPPE SPINOCCIA	
CATEGORIA :	ANALISI DELLO STATO DI FATTO	DATA : 14 NOVEMBRE 1971
OGGETTO :	CONDIZIONI IGIENICHE E STATICHE	TAV. N. 19
	QUADRANTE A 2° SETTORE : UMBERTINO EST ISOLATI : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 PIANO TERRA - PIANO PRIMO	RAPP. 1:400



LEGENDA

CONDIZIONI IGIENICHE

- SPAZI ESTERNI PRIVATI: CORTILI, TERRAZZE
- SPAZI INTERNI PRIVI LI ILLUMINAZIONE
- SPAZI INTERNI INDIRETTAMENTE ILLUMINATI

CONDIZIONI STATICHE

- MURI ESTERNI LESIONATI
- STRUTTURE ORIZZONTALI DISSESTATE
- STRUTTURE ORIZZONTALI CROLLATE
- RUDERI
- PORTALE PERICOLOANTE
- MENSOLE E BALLATI PERICOLOANTI
- MENSOLE E BALLATI CROLLATI
- CORNICIONE PERICOLOANTE
- CORNICIONE EROSO

-I NUMERI INDICANO I VARI PIANI
 -SENZA NUMERO SI INDICA IL PRIMO PIANO
 -CON LA A SI INDICA IL PIANO AMMEZZATO

