


COMUNE DI SIRACUSA
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA

(LOGG. REG. N. 71 DEL 25.11.74 / N. 84 DEL 18.12.74)

PROGETTISTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE PAGLIANO (responsabile) DOTI. ARCH. GIUGLIEMO ORLANDI DOTI. ING. ANGELO TAMBURINI DOTI. ARCH. GIUSEPPE VINCI	<i>Pagliano</i>
COLLABORATORE GENERALE	DOTI. ARCH. GIOVANNA RECCHIA	VBTI
CONSULENTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE DAVID DOTI. PROF. ARCH. LUIGI D'AMORÉ DOTI. PROF. ARCH. RIMBERTO RICARDE	REGIONE SICILIANA Ufficio del Territorio e dell'Ambiente Via S. Maria della Vittoria, 11 I-96100 Siracusa - Tel. 0932/21114
CONSULENTI DELLA COMMISSIONE CIVILE	DOTI. CLAUDIA GIUSTELLA DOTI. ARCH. LUCA SIZIANO	
COLLABORATORI	DOTI. ING. ROBERTO DE BENEDETTIS DOTI. ING. AZZURRO LE FRANCESCHI ING. ANTONIO GEMMARCO ING. GIUSEPPINA LEONARDI ING. SALVATORE ORLANDI DOTI. ARCH. ANTONIO SIBICCO DOTI. ING. CARMELO RUSSO ING. LUCIANO SACCO DOTI. ARCH. GIUSEPPE SPINOCCHIA	
CATEGORIA	ANALISI DELLO STATO DI FATTO	DATA 24 NOVEMBRE 1987
OGGETTO	CONDIZIONI IGIENICHE E STATICHE QUADRANTE B 10° SETTORE I TINTORI ISOLATI : 62 - 63 - 64 - 65 PIANO TERRA - PIANO PRIMO	TAV. - AL. 27 RAPP. 1:400



LEGENDA

CONDIZIONI IGIENICHE

- SPAZI ESTERNI PRIVATI, CORTILI, TERRAZZE
- SPAZI INTERNI PRIVI DI ILLUMINAZIONE
- SPAZI INTERNI INDIRETTAMENTE ILLUMINATI

CONDIZIONI STATICHE

- MURI ESTERNI LESIONATI
- STRUTTURE ORIZZONTALI DISSESTATE
- STRUTTURE ORIZZONTALI CROLLATE
- RUDERI
- ▲ PORTALE PERICOLANTE
- ▲ MENSOLE E BALLATI EROSI
- ▲ MENSOLE E BALLATI PERICOLANTI
- ▲▲ MENSOLE E BALLATI CROLLATI
- CORNICIONE EROSO
- CORNICIONE PERICOLANTE

1 - NUMERI INDICANO I VARI PIANI
- SENZA NUMERO SI INDICA IL PRIMO PIANO
- CON LA "A" SI INDICA IL PIANO AMMEZZATO



PIANO TERRA 65



PIANO PRIMO