

COMUNE DI SIRACUSA
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA

(LOGG. REG. AL. 79 DEL 21.31 / 6.34 DEL 6.8.81)

PROGETTISTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE PAGANARO DOTT. ARCH. GIUGLIAMO ORLANDI DOTT. ING. ANGELO TAMBURINI DOTT. ARCH. GIUSEPPE VINCI	<i>[Signature]</i>
COLLABORATORE GENERALE	DOTT. ARCH. GIOVANNA RECCHA	VSTI
CONSULENTI	PROF. ARCH. GIUSEPPE DATO DOTT. ULAIRE DUCOUR DOTT. FELVO GARDINIA PROF. ARCH. HUMBERTO RICCALDE	
CONSULENTI DELLA COMMISSIONE STRADALE	DOTT. CLAUDIA GUASTELLA DOTT. ARCH. LUCA SALZANO	
COOPERATORI	DOTT. ING. ROBERTO DE BENEDETTIS DOTT. ING. ABRAMO DE FRANCISCI GEOM. ANTONIO GENARO DOTT. ING. GIUSEPPE LEONARDI GEOM. SALVATORE ORLANDI DOTT. ARCH. ANTONIO GIERCO DOTT. ING. CARMELO RUSSO GEOM. LUCIANO SACCO DOTT. ARCH. GIUSEPPE SPINOCCHIA	
CATEGORIA	ANALISI DELLO STATO DI FATTO	DATA: 15 OTTOBRE 1967
OGGETTO	CONDIZIONI IGIENICHE E STATICHE QUADRANTE C 13° SETTORE - GIACCIA ISOLATI: 83-84-85-86-87-88-89-90 PIANO TERRA - PIANO PRIMO	TAV. ALLEG. 3 b 30 RAP. 1:400

REGIONE SICILIANA
Assessorato al Territorio e all'Ambiente
Assessorato al Patrimonio Culturale
Assessorato all'Urbanistica
Assessorato all'Edilizia
Assessorato all'Urbanistica
Assessorato all'Urbanistica



PIANO TERRA



PIANO PRIMO

- LEGENDA**
- CONDIZIONI IGIENICHE**
- SPAZI ESTERNI PRIVATI: CORTILI, TERRAZZE
 - SPAZI INTERNI PRIVI DI ILLUMINAZIONE
 - * SPAZI INTERNI INDIRETTAMENTE ILLUMINATI
- CONDIZIONI STATICHE**
- MURI ESTERNI LESIONATI
 - STRUTTURE ORIZZONTALI DISSESTATE
 - STRUTTURE ORIZZONTALI CROLLATE
 - RUDERI
 - ▲ PORTALE PERICOLANTE
 - ▲ MENSOLE E BALLATI EROSI
 - ▲ MENSOLE E BALLATI PERICOLANTI
 - ▲ MENSOLE E BALLATI CROLLATI
 - CORNICIONE EROSO
 - CORNICIONE PERICOLANTE
- I NUMERI INDICANO I VARI PIANI
- SENZA NUMERO SI INDICA IL PRIMO PIANO
- CON LA A SI INDICA IL PIANO AMMEZZATO